

PT-4 G-1 6803

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Data 25/11/19

SDMO

DADOS TÉCNICOS

Equipamento **GERADOR**
Marca **SDMO-KOHLER**
Modelo **KV630** N.º Horas/Kms **6581**
N.º de Série **SGC 323 GD**

ASSISTÊNCIA

INSTALAÇÃO

Cliente **Condomínio Vereda das Flores**

Morada **Via expressa**

Contacto

Telef.

Fax

Obra N.º Tipo de Obr.

DESCRIÇÃO TRABALHOS / AVARIAS

* Serviço de Manutenção, Mudança dos Filtros e óleo do Motor.

RELATÓRIO TÉCNICO

Funcionamento Ok.

ENTREGA DE MATERIAL (S/N) GUIA DE TRANSPORTE N.º ()

Mão de Obra

Início 25/11/19 Às H M

Fim em 25/11/19 Às H M

Tempo Gasto H M

Técnico **Buanga**

Ass.

923302006

Cliente

Ass. **AMILCAR DE OLIVEIRA**

Data **25/11/2019**

AutoSueco

PTA - G1 - 6805

KOHLER
SDMO

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Data 26.11.19 | SDMO

DADOS TÉCNICOS	
Equipamento	<u>GERADOR</u>
Marca	<u>SDMO</u>
Modelo	<u>KV630</u> N.º Horas/Kms <u>5301</u>
N.º de Série	<u>GC 1011214</u>
Obra N.º	_____ Tipo de Obra _____

ASSISTÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTALAÇÃO	<input type="checkbox"/>
Cliente	<u>Condóminio Virela das Flores</u>		
Morada	<u>Via Expressa</u>		
Contacto	_____		
Telef.	_____	Fax	_____

DESCRIÇÃO TRABALHOS / AVARIAS

* Serviço de Manutenção, Mudança dos Filtros e óleo do motor.

RELATÓRIO TÉCNICO

Funcionamento Ok.

ENTREGA DE MATERIAL (S/N) GUIA DE TRANSPORTE N.º (_____)

Mão de Obra	
Início	<u>26.11.19</u> Às _____ H _____ M
Fim em	<u>26.11.19</u> Às _____ H _____ M
Tempo Gasto	_____ H _____ M
Técnico	<u>Bicanga</u> Ass. <u>923302006</u>

Cliente
Ass. <u>Amílcar de Oliveira</u>
Data <u>26.11.2019</u>

PT4 - G-2 - 6804

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Data 25/11/19 | SDMO

ASSISTÊNCIA INSTALAÇÃO

Cliente Condomínio Varada das Flores

Morada Via Expressa

Contacto _____

Telef. _____ Fax _____

DADOS TÉCNICOS

Equipamento GERADOR
 Marca SOMO - KOHLER
 Modelo KY630 N.º Horas/Kms 6521
 N.º de Série CG1112059
 Obra N.º _____ Tipo de Obra _____

DESCRIÇÃO TRABALHOS / AVARIAS

* Serviço de Manutenção, Mudança dos Filtros e óleo do Motor.

RELATÓRIO TÉCNICO

O.B.S. É Necessário substituir o carregador de baterias.

ENTREGA DE MATERIAL (S/N) GUIA DE TRANSPORTE N.º ()

Mão de Obra

Início 25/11/19 Às _____ H _____ M
 Fim em 25/11/19 Às _____ H _____ M
 Tempo Gasto _____ H _____ M
 Técnico Brança Ass. _____

SR. Adriano

923302006

Cliente

Ass. AMILCAR DE OLIVEIRA

Data 25/11/2019

P2 - 32

6806

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Data 26.11.19 SDMO

ASSISTÊNCIA

INSTALAÇÃO

Cliente Condomínio Verde das Flores

Morada Via Expressa

Contacto 926749444 - 929502008

Telef. _____ Fax _____

DADOS TÉCNICOS

Equipamento GERADOR
 Marca SDMO
 Modelo KV 630 N.º Horas/Kms. 1363
 N.º de Série GE 1011 215
 Obra N.º _____ Tipo de Obra _____

DESCRIÇÃO TRABALHOS / AVARIAS

* Serviço de manutenção, mudança dos filtros e óleo do motor.

RELATÓRIO TÉCNICO

O.B.S. É necessarios substituir o Boia de Nivel do combustível.

ENTREGA DE MATERIAL (S/N) GUIA DE TRANSPORTE N.º ()

Mão de Obra

Início 26.11.19 As _____ H _____ M SR. Adriano
 Fim em 26.11.19 As _____ H _____ M
 Tempo Gasto _____ H _____ M
 Técnico Blanca Ass. 923302006

Cliente

Ass. AMILCAR DE OLIVEIRA
 Data 26.11.2019